

Ввод программы:

1. для входа в основное меню нажмите F5
2. для входа в меню программирования нажмите 1
3. выберите пустую ячейку, в которую будут записываться шаги программы и нажмите ENTER
4. в этой ячейке можно вносить, изменять, удалять и вызывать шаги программы
5. введите первый шаг программы: X10,G0 (пример) и нажмите кнопку F1(ввод шага)
6. введите второй шаг программы: Y20, G1, F200 (пример) и нажмите кнопку F1(ввод шага)
7. введите третий шаг программы: M30
8. для изменения значения в каком-либо шаге программы, стрелками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите шаг программы и нажмите F5 (вызов шага)
9. для изменения параметра Y: нажмите кнопку Y и введите новое значение
10. для записи изменений нажмите F2 (изменение шага)
11. для удаления шага (к примеру №3) выберите стрелками ВВЕРХ/ВНИЗ данный шаг и нажмите кнопку F3 (удаление шага)
12. для добавления нового шага выберите пустую ячейку, введите значение: X40 (пример) и нажмите кнопку F1 (ввод шага)
13. если дальше в работе требуется использовать специальные функции Genius, то выберите специальную функцию (к примеру, рассверливание отверстий по окружности). Нажмите соответствующую кнопку, введите требуемые значения и нажмите кнопку F1 (ввод шага)
14. в меню программы отобразится специальная функция в виде шага №4

Как вводить значения в MDI:

1. нажмите кнопку MDI.
2. введите значение X50 и Y0
3. для выполнения введенных последовательностей перемещения нажмите кнопку START
4. на дисплее отображается текущее состояние RUN (запущенно)
5. когда последовательность перемещений выполнится, то произойдет остановка

Удаление программы:

1. войдите в основное меню (F5)
2. для входа в меню программирования нажмите 1
3. выберите программу, которую необходимо удалить (стрелками ВВЕРХ/ВНИЗ)
4. нажмите кнопку * (звездочка) для удаления и подтвердите удаление.